Logiciel de mise à niveau PROOFMASTER CP au PROOFMASTER CP PRO

Référence: A0112096

Description

Contrôleur d'étanchéité PROOFMASTER CP PRO WITSCHI pour production, laboratoire, SAV.

Il se caractérise par une grande simplicité d'utilisation et de paramétrage, il impressionne par sa fiabilité et la rapidité de ses contrôles d'étanchéité, son faible encombrement, la protection de la montre contre les rayures et son design ergonomique..

Le PROOFMASTER CP n'a pas besoin de raccordement d'air comprimé grâce a son compresseur intégré. Grâce aux programmes intelligents et à la fermeture automatique du capteur et de la cloche, chauqe contrôle est réussi ! L'algorithme de contrôle performant du PROOFMASTER apporte une précision et une fiabilité élevées.

Vous pouvez connecter à votre PROOFMASTER un CHRONOMASTER (réf. A0007392) et ansi visualiser directement sur l'écran l'écart de marche, le repère et l'amplitude. Vous pouvez faire de même sans fil avec le CHRONOMASTER AIR (réf. A0061915). Ainsi, vous contrôlez facilement le test de la montre, tant dans votre magasin que dans votre centre de service.

Le PROOFMASTER CP peut être utilisé comme un appareil autonome ou être relié à un PC équipé du logiciel WiCoTRACE.
Cela offre des possibilités supplémentaires et permet une gestion professionnelle locale ou centrale des paramètres et des résultats.

GÉNÉRALITÉS :

- Compresseur peu bruyant et puissant intégré jusqu'à 5 bar et -0,5 bar de vide.
- Commande intuitive via un écran tactile de 5 pouces.
- Sélection rapide, 8 programmes fixes, 50 programmes de test librement paramétrables,

programme WiCoTRACE, Leakfinder

- Augmentation significative de la productivité grâce à un nouvel algorithme d'analyse rapide.
- Réglage entièrement automatique du capteur ainsi que fermeture et verrouillage de la cloche.
- Support de montre abaissable pour une protection efficace contre les rayures indésirables – Scratch Protect.
- Sortie des résultats sur une imprimante à bande compatible via USB ou Bluetooth (en option réf. A0007379).
- Robustesse accrue de la mesure grâce à la détection des chocs et des vibrations.
- Affichage de la marche, du repère et de l'amplitude en cas de connexion d'un CHRONOMASTER ou d'un CHRONOMASTER AIR.
- Connexion d'un lecteur de codes-barres pour l'identification de la montre.
- Liaison directe à la base de données WiCoTRACE.

CARACTÉRISTIQUES :

- Utilisation / affichage : écran couleur de 5 pouces avec une résolution de 800 x 480 pixels et une fonction tactile capacitive.
- Sauvegarde des résultats : non.
- Langues : français, allemand, anglais, espagnol et italien.
- Interfaces : 2x USB type A / 1x USB type B / 1 x RJ45 Ethernet / Bluetooth et Wi-Fi (en option avec dongle réf. A0038510).
- Dimensions : 149 x 243 x 305 mm (L x h x p).
- Poids : 6,3 kg.
- Dimensions maximales de la montre : diamètre 70 mm, épaisseur 30 mm, largeur : 85 mm.

MESURE :

- Principe de mesure : Analyse de la déformation du boîtier de montre sous vide et/ou sous pression.
- Type de mesure : Tests d'étanchéité à l'air sous vide et sous pression avec limite réglable et calcul du taux de fuite. Fonction LeakFinder pour la localisation des fuites.
- Déformation : plage de mesure : de -500 à +1200 µm. Résolution : 0,01 µm.

CONDITIONS DE MESURE :

- Temps de mesure : automatique ou manuel, 20 à 600 s.
- Plage de pression : -0,5 jusqu'à 5 bar, jusqu'à 3 niveaux de pression par test. (Contrairement à 2 pour le PROOFMASTER CP)
- Compresseur intégré.
- Temps de remplissage (typ.) : 0 à -0.5 bar : 10s / 0 à 1 bar : 15s / 0 à 2 bar : 35s / 0 à 3 bar : 60s / 0 à 5 bar : 150s

Prix HT

1 et + : 1 000, 00€