Pièces de rechange pour huileurs

Description

Pièces détachées pour huileurs automatiques de précision BERGEON avec les aiguilles, les réservoirs et douilles (ces deux derniers livrés ensemble).

Liste des articles

Référence	Référence Article SFC	Désignation article	Marque	Prix HT 1 et +
A0011760	310410D	Réservoir et douille pour huileur n° 1A et n° 5	BERGEON	34^{40}€
A0011764	310411D	Réservoir et douille pour huileur n° 2A	BERGEON	34^{40}€
A0011755	310410A	Aiguille de rechange pour huileur n° 1A	BERGEON	32^{50}€
A0011762	310411A	Aiguille de rechange pour huileur n° 2A	BERGEON	32^{50}€
A0011767	310412A	Aiguille de rechange pour huileur n° 5	BERGEON	32^{50}€
A0011768	310413A	Aiguille 4743 de rechange pour huileur de poche de précision - 6 ml	BERGEON	12^{00}€
A0011772	310414A	Aiguille 4744 de rechange pour huileur de poche de précision - 6 ml	BERGEON	12^{00}€
A0011775	310414D	Réservoir 4744 + douille pour huileur de poche de précision - 6 ml	BERGEON	19^{90}€
A0011771	310413D	Réservoir 4743 + douille pour huileur de poche de précision - 6 ml	BERGEON	19^{90}€
A0011774	310414B	Douille pour huileur de poche de précision - 6 ml	BERGEON	14^{00}€